رقم ك \_ • / ٢٠١١

# جمعيالهندك المضرته

٢٨ شارع رمسيس بالقاهرة \_ تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٣٠

المواصفات القياسية المصرية

كريتا الخاسي ( المستعملة في معالجة مياه الشرب)

النمن . و مليا

ESEN-CPS-BK-0000000333-ESE

00426437

دنم اله - • / ۱۹۰۱ جمعیالمهند برالمضرتیر

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة \_ تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

كبيتانالخاش

( المستعملة في معالجة مياه الشرب )

الثمن . ه مليا

وضعت هـذه المواصفات اللجنة الهندسية الصحية لأعمال المساه اللمكه نة منر:

المقرر: السيد الاستاذ محمد عبد المنعم مصطني

أستاذ البلديات والطرق بكلية الهندسة ، جامعة القاهرة

أعضاء : السيد المهندس محمود وصني

وكيل وذارة الشئون البلدية والقروية سأبقا

السيد المهندس محود عبد العزيز اسماعيل

مدير قسم الإنشاءات والمرشحات بالإدارة العـامة للهندسة الصحة

أأسيد المهندس محمود عبد الحميد

مدير قسم المواسيرالصاعدة والمحطات بالإدارة العامة للهندسة الصحمة

السيد الدكتور مصطنى راتف

وكيل قسم المياه بوزارة الصحة

السيد المهندس محمد توفيق الراهيم عبد العزيز م. مدر أعمال بالادارة البارة الدن قالم حا

م . مدير أعمال بالإدارة العامة للهندسة الصحية

# المواصفات القياسية ألمصرية

# كبريتات النحاس

# المستعملة فى معالجة مياة الشرب

كبريتات النحاس المقصودة فى هذه المواصفات هي التي ينطبق على جزيئها المصادلة الكيميائية نح كب ٢٠٥ يد ١٤ أى كبريتات المنحاس المائية .

٧ — بحب أن تكون كبريتات النحاس من النوع النق الذى لا تقل نسبة النحاس فيه عن ١ ره / ولا تزيد نسبة الحديد فيه عن ١ ره / والرهاص عن ١ره / والحارصين (الزنك) عن ٥٠٠٥ / ، وأن لايزيد الزرنيخ فيه عن ١٠٠١ جرء في المليون ، كما يجب أن يكون المحلول في ١٠٠ ملليلتر من الماء المقطر) متعادل عند استمال المثيل البرتقالي كدليل .

## طريقة أخذ العينات للتحليل

۳ - يختار ه / من عدد عبوات الرسالة ، ويؤخذ من كل عبوة حوالى نصف كياو جوام من المادة وذلك بعمل ثقب أو فتحة فى العبوه قطر حوالى ه سنتيمتر فى أى جزء منها ، ويراعي أن تكون أوضاع الاجزاء المختارة مختلفة فى كل و احدة عن الاخرى ، ويواسطة مغرفة .

معدنية أو خشيية يسحب من المادة كمية تساوى الوزن المطاوب على وجه التقريب. وتجمع العينات كلما وتخلط مع بعضها خلطا جيدا . وتقسم الكمية جميعها إلى أربعة أقسام متساوية، يؤخذ من إحداها ثلاث عينات لا يقل وزن كل منها عن نصف كيلو جرام . ثم تعبأ العينات الثلاث كل في وعاء نظيف لا يسمح بنفاذ الهواء أو الرطوبة اليه . ويختم بالشمع الاحمر أو أى مادة أخرى تقوم مقامه . ويكتب على كل منهذه الأوعية بخط واضح التاريخ الذي أخذت فيه العينة ورقم الرسالة وتوقيع المكلف بأخذها ، وترسل واحدة منها للمعمل السكيميان لإجراء التحليل اللازم عليها . وتحفظ العينتان الباقيتان واحدة طرف البائع والاخرى طرف المشترى .

ويجوز أخذ كمية أقل من العينة عند توريد كميات صفـيرة . ويشترط انفاق طرفى النماقد على ذلك .

# تجهيز العينة فىالمعمل

3 - يحب سحق محتويات العبوة الواردة للمعمل سحقاً تا ماوخلطها خلطا جيدا ثم أعادتها إلى مكانها داخل عبوتها الاصلية مع أحكام غلقها أو وضعها في وعاء آخر نظيف محكم الغلق لا ينفذاليه الهوا. ولا الرطوبة قبل البدء في إجراء الاختبارات المطلوبة .

# التحليل الكيمياتي النحاس

مـ تقدر كمية النحاس فى المينة بالطربقة الآئية:

يوزن 1 جم من العينة وزنا دقيقا ، وينقل إلى كأس من الرجاج ويذاب في حوالى . ه مللياتر (مل) من الماء المقطر الخالى من النحاص ثم يضاف اليه حوالى ٣ جم من يوديد البوتاسيوم مع ه مل من حامض الخليك الثلجى . ويعاير اليود الناتج تدريجيا بواسطة محلول عشر عيارى من كبريتو كبريتات الصوديوم حتى يصير لون المحلول أصفر باهتا فيضاف اليه قليل من محلول النشا ، وتستمر المعايرة إلى أن يصبح اللون بنفسجيا باهتا فيضاف اليه حوالى ٢ جم من كبريتو سيانات النوشادر الإظهار المون كلية .

وكل 1 مل من محلول مج كبريتو كبريتات الصوديوم يعادل ٦٫٣٥٨ ملليجرام من النحاس .

## الرصاص والحديد والزنك

تعدير كية الرصاص والحديد والخارصين (الونك) تجرى الاختبارات الآتية :

## (1) إذالة النحاس وتقدير كمية الرصاص :

يذاب ١٠٠٠ جم من العينه في حوالي ١٠٠٠ مل من الماء المقطرو محمض بإضافة ١ إلى ٢ مل من حامض الازوتيك المركز . ثم ينقل المحلول إلى قارورة بطاريه ويمرر فيها تيار كهربائى قدره ١٩٥٥ إلى أمبير لمدة ٢٦ ساعةمع استعال قطبين لو لبين من البلائين لا يقل السطح المعدالرسوب الحكل منهما عن ١٦٠ سعم ٢ سبق تنظيفهما جيدا ووزن القطب الموجب بعد تجفيفه عند درجة ٢٠٠ مئوية وعلى أن يكون المحلول دائم الحوضة مدة التكهرب حتى لايرسب الخارصين على هيئة الهيدروكسيد . ويرفع القطبين أخيرا ويفسلان بالمماء المقطر داخل المحلول . ويؤخذ القطب الموجب الذي يكون قد رسب عليه الرصاص على هيئة فوق الاكسيد ( ر ١٩) ويوضع في فرن درجة حرارته ثابتة عند ٢٠٠٠ مثوية إلى أن يم جفافه ثم يوزن .

وتمكون النسبة المثوية للرصاص فىالعينة = الزيادة فووزن القطب الموجب بالجزام × ٨٩٦٢ . • •

ملاحظة: ينظف القطب الموجب بما علق عليه من فوق أكسيد الرصاص بفسمه في حامض الأزوتيك المركز المحتوى على قليل من الجلوكوز أو حامض الاوكساليك.

### (ب) فصل معادن جموعة كبريتيد الهيدروجين

يشبح المحلول المتبقى من الفقرة ( † ) الســـا بقة بغاز كبريتيد الهيدروجين. وبرشح المحلول إذا رسب فيه شي. أو تعكر لونه .

#### (-) فصل الحديد وتقدير كيته:

إذا وجد الحديد فإنه يوجد في ناتج الترشيح من الفقرة ( س ) السابقة . وفي هذه الحالة يسخن المحلول لطرد غاز كبريتيد الهيدروجين و يركز المحلول إلى أن يصير حجمه حوالى . . ع مل بعد اضافة ه مل هن فوق أكسيد الهيدروجين لا كسدة الحديد ، ثم يضاف الى المحلول الذي تم تركيزه قليل من محلول كلوريد النوشادر وهيدروكسيد النوشادر لترسيب هيدروكسيد الحديد يك ثم يرشح المحلول مع غسل الراسب عملول كلوريد النوشادر عدة مرات .

#### والتقدير كمية الحديد في العينه يحرى الآني :

يحضر محلول قياسى من الحديد \_ ثنائى التكافؤ محتوى على ١,٠٠٠ في اللّم و ذلك بإذابة ٢٠٠٧, مجم من كبريتات النوشادر والحديد و ز فى . ه مل من الما المقطر و ٢٠ مل من حامض الكديتيك المركز ويسخن الحلول تسخيتا هيئا مع اصافة محلول عشر عيارى من برمنجات البوتاسيوم (بــــ) نقطة فنقطة للى أن يتم أكسدة الحديد و يعرف ذلك عند ظهور لون و ردى خفيف لا يزول بعد دقيقه واحدة . ثم ينقل المحلول الى قارورة مدرجة سعتها لتر وبيضاف من الماء المقطر الكبية المئاسبة الى العلامة . و يصبر كل ١ مل من هذا المحلول الخفف عتويا على ١,٠ ملجم

من الحديد . و باستمال طريقة التقدير المقارن بالألوان (Methoda) المعروفة يمكن تقدير الحديد ، وذلك بإذابة ما على ورقة الترشييح من البقايا المذكورة فيا قبل في حامض الحميد وكلوريك المخفف بلسبة ، : ، مع استقبال نائج الاذابة في أنبوبة نسلر . و تفسل ورقة الرشيع جيدا بالماء المقطر حتى يصير حجم ما بالانبوبة ه ، مل . ثم يضاف البيا ه مل من محلول ٢ ٪ كبريتوسيانات البوتاسيوم . وفي أنابيب نسلر أخرى مشاجة لها تماما في السعسة والقطر يوضع ١ ، و و ٢ ، في من من علول الحجديد القياسي السابق شرحه . و يضاف الى علول كبريتوسيانات البوتاسيوم ، ويضاف الى علول كبريتوسيانات البوتاسيوم .

وترج محتويات الانابيب جميعها رجا جيدا . ثم تنقل الانبوبة التى بها المينة الى المكان المخصص لها في جهاز قياس الالوان (Colorimeter) وينقسل الى الجزء الآخر المخصص لانبوبة المجلول القياسي الانابيب واحدة تلو الاخرى لانتخاب الواحدة مها التي يتمائل اللون بها مع الانبوبة التي بها محلول العينة وهي المعلوم ما بها من الحديد . وبذلك تكون النسبة المثوية للحديد عبارة عن عدد المليلترات المأخوذة من محلول الحديد القياسي الخفف مضروبا في العدد ١٠٠٠.

#### ى ـــ الكشف عن الخارصين ( الزنك ) و تقدير كميته:

يؤخذ ناتج الترشيح بعد استخلاص الحديد كالمبين بالفقرة (ح) ويركز بالتسخين الى أن يصير حجمه حوالى . . ي مل ثم يعادل محامض الكبريتيك المخفف نقطة فنقطة مع استمال عباد الشمس كدليل ، وفى النهاية يزاد اليه ثلاث نقط من الحامض ويرسب الحارصين فيا بعد بتشديع المحلول بغاز كبريتيد الهيدروجين ويترك ليلة بالمعمل فإذا تعكل المحلول وظهر به راسب كان ذلك دليلا على وجود المخارصين .

ولتقدير كمية الخارصين يرشح السائل ويغسل الراسب (كبريتيد الخارصين) ويغسل أولا بالماء المقطر ثم يذاب في حامض الهيدروكلوريك المخفف (٢ع)، وبعد الذو بان يعادل المحلول بمحلول قوى من النوشادر مع استعال عباد الشمس كدليل ثم يضاف الى هذا المحلول المتعاذل . ٢ مل من محلول فوسفات النوشادر ( ١٠٠٪) ويسخن، ثم يترك بعد ذلك فترة من الوقت ليرسب الحارصين على هيئة فوسفات الحارصين والنوشادر — خ ( زيد ) فو ا ب — ثم يرشح فى القمع المعروف بالرشادر — خ ( زيد ) فو ا ب — ثم يرشح فى القمع المعروف بالته عند ه ٥٠٠٠ مثو يه ووزنه ، وفى تهاية الترشيح والفسيل يعاد وزن القمع عا على عليه من الراسب بعد تمام جفافه فى الفرن آنف الذكر وتبريده فى الجفف.

وبضرب فرق الوزنين في العدد ٣٦٦٤, . تنتجالنسبة المتوية المحتوية عليها العينه من الخارصين ( الونك ) .

## الزرنيخ

#### للكشف عن الزرنيخ وتقدير كيته يجرى الاتى:

بوزن ١ جم من كريتات التحاس وزنا دقيقا وتداب في ١٠ مل من الماء المقطر في قنينة تقطير من الزجاج سعة ١٠٠ مل . ثم يضاف اليها ١٠ مل من حامض الهيدووكلوريك المركز مع نقطتين من محلول كلوريد القصدير وز، وتوصل القنينه بعد ذلك بمكثف ويقطر من من محتوياتها ٢٠ مل ، ثم يفصل الممكثف ويضاف بضع نقط من ماء البروم . ويزال البروم الزائد بعد خس دفائق باضافة بضع نقط من محلول كلوريد القصديروز، ثم يضاف إليه ٤٠ مل من الماء المقطر وتنقل المحتويات جميعها الى زجاجة جهاز جوتزيت ، ويضاف اليها قليل من خراطة الخارصين الخالية من الزرنيخ ، وبسرعه يركب يقية الجهاز . وتقلب محتويات الزجاجة و تترك بعد ذلك وهي في درجة المعمل العادية و تقلب محتويات الزجاجة و تترك بعد ذلك وهي في درجة المعمل العادية من أنبوبتها . و بمقارنة اللون النائج بما تعطيه عاليل قياسيه بحتوى من أنبوبتها . و بمقارنة اللون النائج بما تعطيه عاليل قياسيه بحتوى الملليلتر منها على ١٠ و مملجم أو مضاعفاته من الررنيخ عولجت بنفس الملليلتر منها على ١٠ و مملجم أو مضاعفاته من الررنيخ عولجت بنفس الملليلتر منها على ١٠ و مملجم أو مضاعفاته من الررنيخ عولجت بنفس الملليلتر منها على ١٠ و مملجم أو مضاعفاته من الررنيخ عولجت بنفس الطليقة مكن تقدير كمية الررنيخ في العينه .

#### الاختبارات

معيع الاختبارات فيا عدا الزرنيخ والنسبة المئوية للنحاس
تكون اختبارية و بالانفاق بين طرفى التعاقد.

